

<平成28年度～令和3年度 多賀城市市内通学路の要対策箇所一覧>

【山王小学校】

管理番号	路線名	箇所名	点検結果	対策内容	対策状況
H28-1	市道新田浮島線	南宮字町地内 南宮簡易郵便局付近	児童が車の往來の様子を見ながら横断しているため、横断歩道の設置を数年來要望している。横断歩道、信号機は設置されていない。	・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う	完了
H28-2	市道中山山王一号線 (山王踏切)	南宮字町地内 山王字中山王地内 ファミリーマート山王店裏の踏切	車両通行止めの標識があるにもかかわらず、車が数台進入してくるので、車止め柵の設置が望まれる。	・地域に注意喚起を要請する	完了
H28-3	市道新田上野線横断歩道	・山王字山王二区地内 ・ファミリーマート山王店前	信号機がなく、登下校時は車がなかなか止まってくれないため、児童が横断できないときが多い。朝晩の交通量が大変多く危険なため、信号機の設置が望まれる。横断道の白線も消えかかっている。	・横断歩道の引きなおしを実施 ・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う	完了
H28-4	市道新田線	新田字西後地内 (新田地区災害公営住宅付近)	幅員約6mの曲線道路部分スピードを出して通行する車が多い「徐行」の表示が消えかけている	・注意喚起の路面表示設置完了 ・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う	完了
H28-5	市道六歳線交差点 (丁字路)	新田字新後地内 (すみれ保育所付近)	横断歩道なし、信号なしカーブミラーはあるが、見通しが悪く、スピードを落とさずに通行する車がある。	・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う	完了
H28-6	市道南宮新田三号線	新田字袋地内	防犯灯が明るくないので危険	・LED灯に交換 ・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う	完了
H30-1	市道六歳線交差点	・セブンイレブン付近	横断歩道があるが、カーブになっているため、見通しが悪い。登下校時はスピードを落とさずに通行する車があり危険なため、信号機の設置が望まれる。横断歩道の白線も消えかかっている。	・横断歩道の引きなおしを実施 ・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う	完了
H30-2	市道新田線	・新田地区区内 ・高橋方面からの変則十字路	交通量が多く、横断が危険である。横断歩道が1か所しかなく、押しボタン式信号機等の設置が望まれる。横断歩道の白線も消えかかっている。	・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う	完了
H30-3	市道新田線	・南安楽寺公園付近 ・新田2号公園付近	・道路が狭く緩いカーブが多く車の確認が難しい。冬になるとカーブミラーが凍って見えにくい時がある。おうだんほどうがないため登下校時に車の往來を見ながら道路を横断して	・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う	完了
R2-3	市道西山山王一号線	山王小学校北側校門前	北側校門前の道路は片側しか路側帯が設置されておらず、横断歩道もないため、下校時児童は車の往來の様子を見ながら横断している。歩道と横断歩道の整備をお願いしたい。	・児童の滞留場所確保が困難なため、横断歩道の設置は出来ない。 ・用地確保が必要となり整備が困難である。 ・上記により、児童に対し交通安全指導の徹底等を実施する。	完了