

事業所の皆様へ

下水道は、家庭や事業所から発生する汚水を衛生的に処理するために必要不可欠な設備です。

調理に使った油を適切に処理しないと、下水道管の中に油が詰まってしまい大勢の方々の生活に影響を与えてしまいます。

下水道管の清掃費用等は**原因者の負担**になりますので十分注意してください。

油まみれのグリーストラップ



油が下水道管に詰まる！！



正常な下水道管



清掃費用等は
原因者の負担
となります！！

下水道管の詰まりを解消するには、清掃費用の他に、汚泥処理費、交通誘導員費がかかるため、**総額で60万円ほどの費用が掛かる場合があります。**

グリーストラップの維持管理について


飲食店（レストラン・中華料理店・ラーメン店など）や病院、介護施設の厨房排水には油脂類が多く含まれています。その油脂類を冷却、凝固させて下水道管を詰まらせないような役割を果たすのがグリーストラップです。

しかし、適切に清掃をしなければ、異臭や害虫の発生、下水道管の詰まりなどの悪影響を及ぼします。

これらを未然に防ぐため、バスケット、水面の油脂は「毎日」、底にたまった沈殿物は少なくとも「週に1回」程度は清掃してください。

グリーストラップの構造と清掃方法

（グリーストラップを横から見た図）



* 油分

水面に浮上している油分は、毎日網ですくうなどの清掃をしてください。

バスケット

溜まったごみを毎日清掃してください。

* 沈殿物

底に溜まった沈殿物は一週間に1回程度清掃してください。

* グリーストラップ内から除去した油分、沈殿物は産業廃棄物業者に処理を依頼してください。

お問い合わせ先
多賀城市建設部下水道課
022-368-1141内線727~729