

〈平成28年度～令和3年度 多賀城市市内通学路の要対策箇所一覧〉

【多賀城東小学校】

管理番号	路線名	箇所名	点検結果	対策内容	対策状況
H28-1	市道下馬笠神線	下馬、笠神地内	路上駐車が多いことから、外側線の外側(道路部)にはみ出して通行しなければならず、走行中の自動車との接触事故が予測される。	・通常巡回で取締りを行う ・通学見守り活動を行う	完了
H28-2	市道下馬笠神線	笠神一丁目地内(塩釜三中付近)	植栽がはみ出している箇所がある。	・所有者に依頼	完了
H28-3	県道仙台塩釜線交差点(丁字路)	大代四丁目地内(中峯橋付近)	横断歩道及び信号が設置されているが交通量が多いため危険(県道からの左折者が特に危険)	・信号機、横断歩道を設置 ・通学見守り活動を行う	完了
H28-4	県道仙台塩釜線に接続する各市道	笠神、大代地内	横断歩道及び信号が設置されているが交通量が多いため危険(県道からの左折者が特に危険)	・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う	完了
H28-5	県道大代七ヶ浜線横断歩道	大代一丁目地内(ファミリーマート大代店前)	通学の際に県道を横断するが、大型車両も含め通行車両が多く、非常に危険である。横断歩道の一部が消えている。(信号なし)	・横断歩道の引きなおし完了 ・通学見守り活動を行う	完了
H28-6	県道大代七ヶ浜線交差点(十字路)	大代五丁目地内(大代地区公民館付近)	大型車両も含め通行車両が多く、非常に危険である。(横断歩道あり、信号あり)	・通学見守り活動を行う	完了
H28-7	市道大代中央線	大代一丁目地内(小野屋ホテル付近)	横断歩道がなく、見通しも悪いため、自動車と児童の接触事故が予測される。	・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う	完了
H28-8	市道舟場雷神線	大代三丁目地内	運河への転落防止柵がなく危険である。	・防潮堤の設置完了(県) ・通学指導等を行う	完了
H28-9	市道大松団地線	笠神三丁目地内(市営大松住宅付近)	横断歩道がないので危険	・歩行者の滞留場所がなく横断歩道設置は難しいことから、通学見守り活動を行う	完了
H30-1	市道大代遠山線	柏木神社北側	高い位置にあり、見通しが悪い。旧日鐵住金建材社宅の跡地工事開始に伴う車両の増加が懸念される。	・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う	完了