

〈平成28年度～令和3年度 多賀城市市内通学路の要対策箇所一覧〉

【多賀城八幡小学校】

管理番号	路線名	箇所名	点検結果	対策状況	対策内容
H28-1	市道宮前三号線交差点(変形十字路)	八幡二丁目地内	横断歩道有・信号有道路が曲線で交差しており、周りが見えずづらい	完了	・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う
H28-2	市道庚田一号線(八幡二道橋)	八幡二丁目地内	歩道は人道トンネルによって車と分離 跨道橋直行(約10M)に横断歩道有横断歩道から車を確認しにくい	完了	・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う
H28-3	市道六貫田二号	八幡字六貫田地内	幅員12M(歩道部4M)の踏切道 通学路と踏切が重なり多数の自動が通行する	完了	・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う
H28-4	市道社一号線	町前二丁目地内	幅員4～6Mの直線道路、時間帯規制有通学路だが、歩道を表す表示(外側線)が無い	完了	・歩道を表す表示(外側線)を設置する ・児童に対して、交通安全指導を徹底する対策を行う