

令和4年度 多賀城市内通学路の安全点検による要対策箇所一覧

【多賀城東小学校】

番号	路線名	箇所名	点検結果	検討・対策内容	対策結果
R2-1	市道下馬笠神線	笠神四丁目、五丁目地内 (四丁目5番34地先)	押しボタン式信号はあるが、複雑な形の交差点(変則五叉路)になっており、いろいろな方向から自動車が通学路に入ったり出たりするため、不安がある。歩道部分もなく、駐車場になっていた見通しのよいところは今回、住宅が建つ予定になり、さらに見通しが悪くなる。時間帯をもうけて一部区間を一方通行にする等の規制とカーブミラーの取り付けで通学児童の安全確保をお願いしたい。 対策例 ミラーの設置 カラー舗装 冬場の暗さを解消する横断歩道を照らす照明 時間帯での車用規制など	・公安委員会で信号機の撤去を検討していることから、信号機の検討結果によりさらに対応方法等を検討する。	継続
R4-1	笠神保育所前市道	笠神三丁目1番と2番地内	変則交差点のため、建物があり見通しが悪く、ほとんどの車両が停止線でしっかりと止まることはなく交通量もあり危険である。カラー舗装や「停止線あり」などのペイントで注意喚起をお願いしたい。	・対応方法について継続検討する。	継続
R3-1	笠神保育所前市道	笠神三丁目地内	朝、産業道路から、または、産業道路への抜け道になっており、自動車の通行量が多く、道幅も狭い。児童の通学時の安全確保のため、時間帯をもうけての車両通行規制はで児童の安全確保をお願いしたい。	・イメージハンプを設置済み	完了