

令和4年度 多賀城市内通学路の安全点検による要対策箇所一覧

【山王小学校】

番号	路線名	箇所名	点検結果	検討・対策内容	対策結果
R2-1	市道山王高橋線、 新田高橋二号線	高橋一丁目付近 の変則交差点	交通量が多いが、歩道が片側しか設置されておらず通行が危険である。歩道の整備をお願いしたい。	・歩道整備には用地確保が必要となり困難であるため、路肩部に注意喚起のためのポストコーンを設置する。	継続
R2-2	新田字下付近	放課後児童クラブ 前横断歩道	横断歩道が設置され速度制限もされているが、交通量が非常に多い。令和元年度に、児童の交通事故が発生した。令和4年12月に、縁石上に蛍光表示が設置され夜間の安全性は高まった。しかし、児童が利用する昼間は、未だに危険性が高く、押しボタン式の信号機の設置をお願いしたい。	・対応方法について継続検討する。	継続
R4-1	新田字北付近	山王小学校西側 通学路	約300名近い児童が通学路として利用している。特に、雨の日は傘を差すため、車が来るたびに水田側に寄りながら歩いている。令和2年に児童と保護者の運転する自動車との接触事故が発生した。現在、路側帯の白線を引き直しカラー舗装されたが、今後も横断歩道の整備をお願いしたい。	・対応方法について継続検討する。	継続
R3-1	南宮字町付近から字 庚申にかけての路線	JA南宮支所前	JA南宮前交差点は、利府、塩竈、仙台方面から多賀城に入ってくる車が多く、交差点の道幅や角度が異なっているため見通しが悪い。令和2年度に児童の交通事故が発生した。南宮地区の中央を通るこの路線は、東西方向にスピードを落とさず、横断歩道で停車せずに直進する車が多く、地域住民からも心配の声が上がっている。	・路面標示を設置済み。	完了