

令和4年度 多賀城市内通学路の安全点検による要対策箇所一覧

【多賀城小学校】

番号	路線名	箇所名	点検結果	検討・対策内容	対策結果
R2-1	市道西能ヶ田留ヶ谷線	仙塩診療所前交差点	多賀城小方面へ向かう市道とのT字路交差点だが、カーブの途中にあり、さらに山の頂上付近にあるため見通しが悪く、横断歩道が認識されにくい。さらに横断歩道の位置が交差点の東側にあるため、学校側に渡った後の歩道との接続が悪いため、横断歩道のない場所を渡る必要があり、危険である。	・当該2ヶ所は近接しており関連するため、横断歩道の撤去・移設を含め、総合的に対応を検討する。	継続
R3-2	市道向山留ヶ谷線	東広園前交差点	カーブのため見通しが悪い。特にマンモス坂方面や45号線方面からの車が行き交うため交通量が多く非常に危険である。		