

令和4年度 多賀城市内通学路の安全点検による要対策箇所一覧

【多賀城八幡小学校】

番号	路線名	箇所名	点検結果	R4検討・対策内容	対策結果
R4-1	市道	八幡2丁目1付近 交差点	信号が設置されているが、歩道が北側にしかない。南側を通る歩行者が車道にはみ出しているときもあり、朝の交通量も多いため危険	・対応方法について継続検討する。	継続
R4-2	市道	八幡2丁目3番地 先	道路が狭く、車同士すれ違うことも難しいくらいの道幅である。通学路であるが児童が通るには注意が必要である	・対応方法について継続検討する。	継続